



## MINDRAY DP-2200 PLUS + 7.5 LINEAR SONDE - TRAGBAR - TRAGEGRIFF IST GEBROCHEN

SKU: JB012026

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Mindray DP-2200 Plus** ist ein **kompaktes, digitales Schwarz-Weiß-Ultraschallsystem, das häufig mit einer 7.5 MHz Linear-Sonde** (z. B. Modell **75L38EB**) für oberflächennahe Untersuchungen (Gefäße, kleine Organe) eingesetzt wird.

Problem: Gebrochener Tragegriff

Da der Tragegriff ein strukturelles Gehäuseteil des tragbaren Geräts ist, kann ein Defekt die Mobilität und Sicherheit beim Transport erheblich einschränken.

- **Ersatzteilsituation:** Das Mindray DP-2200 Plus wird vom Hersteller teilweise nicht mehr aktiv unterstützt (End of Life in einigen Regionen bereits 2022). Original-Ersatzteile wie Gehäuseschalen oder Griffe sind daher oft nur noch über spezialisierte Gebrauchtteilehändler oder durch das Ausschlichten defekter "Spendergeräte" zu beziehen.
- **Reparatur:** Der Austausch des Griffs erfordert in der Regel das Öffnen des Gehäuses. Laut Service-Handbuch sollte dies nur durch qualifiziertes Personal erfolgen, um die elektrische Sicherheit (Patientenschutz) zu gewährleisten.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

