



MELAG VACUKLAV 44B - 44 B AUTOKLAV STERILISATOR - UNGEPRÜFT - DEFEKT

SKU: DG072025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Melag Vacuklav 44B** ist ein hochwertiger Autoklav-Sterilisator, der speziell für den Einsatz in medizinischen und zahnmedizinischen Praxen entwickelt wurde. Dieses Gerät gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Sterilisation von Instrumenten und Materialien durch den Einsatz von gesättigtem Dampf unter Druck.

Wichtiger Hinweis: Dieses Angebot betrifft ein **ungeprüftes und defektes** Gerät. Es ist derzeit nicht funktionsfähig und sollte ausschließlich von Fachpersonal zur Instandsetzung oder als Ersatzteilsender erworben werden.

Technische Merkmale des Melag Vacuklav 44B:

- **Sterilisationsverfahren:** Dampfsterilisation nach dem Vorvakuumverfahren
- **Sterilisationskammer:** Robuste Edelstahlausführung mit einem Volumen von ca. 18 Litern
- **Bedienung:** Intuitive Steuerung mit Klartext-Display für einfache Programmwahl und Überwachung
- **Programme:** Verschiedene Sterilisationszyklen für unterschiedliche Instrumententypen und Beladungen
- **Sicherheitsfunktionen:** Mehrstufige Sensoren und automatische Überwachung des Sterilisationsprozesses

Der Melag Vacuklav 44B bietet eine präzise und wiederholbare Sterilisation, die den hohen Anforderungen der medizinischen Hygiene entspricht. Durch sein bewährtes Vorvakuumverfahren wird eine optimale Dampfpenetration in Hohlkörperinstrumente sichergestellt.

Verwendungshinweise: Aufgrund des aktuellen Zustands (*ungeprüft und defekt*) empfehlen wir den Einsatz nur durch qualifiziertes Fachpersonal. Eine Instandsetzung sollte vor der Wiederinbetriebnahme erfolgen, um die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.



Fazit: Der Melag Vacuklav 44B ist ein professioneller Sterilisator mit bewährter Technik, der aufgrund des aktuellen Zustands als Ersatzteilsponder oder für Reparaturzwecke angeboten wird. Für den sicheren und regelkonformen Einsatz in der Praxis ist eine gründliche Überprüfung und gegebenenfalls Reparatur erforderlich.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

